

Kelterlack påføres bedst ved at hælde eller dyppe, men kan også påføres med pensel eller rulle. Det er vigtigt, at træet er tørt (under 8% fugt) og at den første lag får lov at trænge godt ind i træet. Ideel arbejdstemperatur er mellem 10 og 30 grader Celsius.

Fremgangsmåde:

1. 1. Forberedelse:

Sørg for, at træet er rent, tørt og slebet. Fjern eventuelt støv og snavs.

2. 2. Påføring:

- **Hældning eller Dypning:** Dette er den anbefalede metode, især for første lag, da det sikrer god indtrængning.
- **Pensel eller Rulle:** Kan bruges til efterfølgende lag eller hvis hældning/dypning ikke er mulig.

3. 3. Tørring:

- Kelterlak er støvtør efter 30-45 minutter ved 20°C.
- Fingertør efter ca. 5 timer.
- Overmalbar efter 5-6 timer.
- Fuldstændig hærdet efter 2-3 dage, og produktet er først fødevarer sikkert efter fuldstændig hærdning.

4. 4. Efterbehandling:

- En anden lag kan påføres efter 8-12 timer.
- Ved behov kan der slibes let mellem lagene for en glattere overflade.

Tips:

- For meget tæt træ, kan det være nødvendigt at fortynde lakken.
- Vær opmærksom på den anbefalede arbejdstemperatur for det bedste resultat.
- Rengør værktøj med acetone eller ethylacetat-baserede produkter.