



Slibeudtræk og Slibe Plan



Monter Slibeudtræk og Slibe Plan



Monter Slibeudtræk og Slibe Plan som vist med ca.16 cm til centrum det bedste resultat er med en vandsliber hvor hjørnet er skåret af og man kører modsat vej vist med pil



Monter afstands "Vinklen" og hver gang du skal slibe, sæt U jernet i holderen, mål afstand som vist på billede, og spænd



Indstil afstandsholderen, til den vinkel du vil have slebet jernet, sæt den i udtrækket og juster afstanden til stenen, og spænd



35



40




45



50



60



Indstil U jerns holderen til 23 grader



Sæt U jerns holderen i skinnen, og slib jernet, med bevægelser fra side til side, gør de samme indstillinger hver gang, og du får et perfekt slebet jern, hver gang